

2019年度(平成31年度) 木材利用による業務用施設の 断熱性能効果検証事業

比較対象室の事例

本資料では、補助対象施設の断熱性能計測における比較対象室を例示しています。

図を簡略化しているために、実際の建築物とは相違がありますが、過去の補助事業における比較対象室の事例を整理していますので、応募申請の参考としてください。


その他、疑問点・不明点は当財団までお問い合わせください。

- 同一建築物に設置した例 (P1)
- 別の建築物に設置した例 (P2)

比較対象室の事例①

補助対象施設となる
ホテルの客室の一室で
CLTを使用せずに
比較対象室としました。

E社の設置例




補助事業で建設
するホテル

- CLT以外の壁
- CLTの壁
- 補助対象室
- 補助対象外の室

比較対象室の事例②

F社の設置例



補助事業で建設する事務所

建設地の近くにより、
環境条件が類似している
既存建物の一室を
比較対象室としました。

近隣にある関連会社の
既存事務所

